


QM5엔진 부위 부식된 사진-1

○.2012. 01월 초에 QM5를 구매했습니다 어제(3월11일)엔진 본네트를 열었봐습니다 본네트를 열은 순간에 엔진(에어콘파이프(에어콘파이프는제조용접후부식방지를 위해 크로메이트처리 부식방지를 하는것아닌가요)및알루미늄브라켓등에 부식되는 것보고 주변에 카센타을 찾아 문의 결과부식이 된 것이라고 하시말는 씘에 **너무나** 황당했습니다.차량구매 후에 아직 비길 운도 한번도 안했고.물세차도 한번 안 했습니다. 물론 엔진에 물 세차 했는것도아니고 그리고 운행도 거리도 550KM 정도데 어찌 이런 현상이있을수 있습니까.

저는 오너운전을 23년정도 되는데 이러한 경험은 처음입니다.

타사 차량보다 부식 방지가 우세하다는 판매사원 말씀에 구매 결정에 요인도 있었습니다.첨 부사진보시고 대책을 좀 세워주세요(연락처:010-9092-3651)



QM5엔진 부위 부식된 사진-2



부식된
현상



QM5엔진 부위 부식된 사진-3



부식된현상



부식된현상



부식된현상



부식된현상

QM5엔진 하부 부식된 사진-4

