

누수공사 소견서

1. 공사내역

◆ 누수 발생위치 : 종로구 종로63가길 82, 다세대주택 3층 거실천정, 안방천정 및 벽.

◆ 누수 원인의 구체적 내용 : 종로구 종로63가길 82, 다세대주택 4층 에어컨드레인 배관문제로 인한 누수.

◆ 배관의 종류 및 수리내용 : 종로구 종로63가길 82, 다세대주택 3층 거실천정, 안방천정 및 벽 누수확인.

종로구 종로63가길 82, 다세대주택 4층 냉수, 온수, 난방 공압검사 후 이상이 없어서, 추가 누수탐지를 하는데, 에어컨뒤 에어컨드레인배관이 짧아서 거실바닥으로 에어컨드레인 응축수가 떨어지는 누수를 확인되어, 에어컨드레인배관연장하여 외부로 빼줌.

◆ 공사날짜(기간) : 2026년 08월 09일

2. 공사신청인

- 공사주소 : 서울시 종로구 종로63가길 82, 다세대주택 4층

- 연 락 처 : 010 - 5781 - 0898

3. 공사업체

사업자 등록번호 : 338 - 02 - 03250

상 호 / 대 표 : 창의누수 / 김수철

주 소 : 경기도 의정부시 추동로 92번길 50 예츠하임빌라 403호

연 락 처 : 010 - 9114 - 4359

작 성 일 : 2026년 08월 09일

작 성 자 : 김 수 철



